

Утверждаю:

Генеральный директор  
АО "КИП "Мастер"  
Управляющей компании  
ООО "ДИП "Мастер"

Ф.Т. Закиров

2022г.



Димитровградский индустриальный парк "Мастер"  
Ульяновская обл., г.Димитровград, пр. Автостроителей, 78/10

Описание: Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм из асфальтобетона марки II типа Б на разворотной-подъездной площадке к блоку "В" в осях В/25-59 не соответствует требованиям ГОСТ, СП на основании протокола испытания вырубки горячей асфальтобетонной смеси выданного АО "Гипростроймост" №В07-906, В07-908 от 18.11.2021

#### Техническое задание

1	Выполнить мероприятия по устранению недостатков асфальтобетонного покрытия разворотной-подъездной площадки блока "В" в осях В/25-59 общей площадью 5415 м2.
---	---

Приложение. 1. Схема участка ремонта. 2. Протоколы испытаний.

Исполнительный директор ООО "ДИП "Мастер" С.В. Никифоров

Зам главного инженера - главный строитель ООО "ДИП "Мастер" В.А. Логинов